

Số: /UBND-KT

Mai Hoa, ngày tháng 01 năm 2026

V/v báo cáo triển khai thực hiện
công tác quản lý, vận hành bảo đảm
an toàn đập, hồ chứa Thủy lợi và
vùng hạ du.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Văn bản số 8107/SNNMT-TL ngày 18/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du. UBND xã Mai Hoa báo cáo như sau:

1. Đánh giá về điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa

- Hiện nay trên địa bàn xã có 12 hồ chứa thủy lợi lớn nhỏ, việc vận hành các hồ chứa đảm bảo theo quy định đã được phê duyệt. Công tác tổ chức thực hiện luôn được đảm bảo an toàn công trình, phục vụ cấp nước tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn toàn xã được đảm bảo kế hoạch.

- Đối với các đập, hồ chứa có cửa van điều tiết, UBND xã đã chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ thủy nông, các thôn trên địa bàn có đập thường xuyên kiểm tra mức nước trong lòng hồ, đập để cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ.

- Phân công rõ nhiệm vụ cho Hợp tác xã thủy nông và thôn trưởng các thôn có đập, hồ chứa thủy lợi chịu trách nhiệm vận hành đảm bảo công trình thủy lợi trên địa bàn mình quản lý.

2. Kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất sửa chữa công trình

Sau mùa mưa lũ 2025, UBND đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các đập, hồ chứa trên địa bàn toàn xã, cơ bản các hồ chứa thủy lợi đảm bảo an toàn, chỉ có 2 hồ đập là Đập Áng và Đập Bãi Trạng bị vỡ thân đập được đắp bằng đất và xuống cấp. Để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2026 và những năm tiếp theo UBND xã Mai Hoa đề xuất nâng cấp, sửa chữa các hồ đập trên địa bàn theo phụ lục gửi kèm.

UBND xã Mai Hoa báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ngành cấp xã;
- Lưu VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Anh

Phụ lục: Danh mục công trình hồ chứa hư hỏng sau mùa lũ 2025 đề xuất nâng cấp, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên
(kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày /01/2025)

TT	Tên công trình	Địa điểm	Quy mô công trình	Hiện trạng công trình	Đánh giá sự cần thiết	Phương án, giải pháp sửa chữa	Kinh phí đề xuất (Triệu đồng)
I	Năm 2026						
1	Đập Bại Trạng	Thôn 2 Bồng Giang	Cấp nước cho 42 ha sản xuất nông nghiệp	Thân đập được đắp bằng đất có chiều dài khoảng 100m, sau mưa lũ năm 2025 thân đập đã bị hư hỏng	Bị xói lở thân đập nên việc giữ nước không đảm bảo	Xây dựng thân đập bằng kè BTXM hoặc đá hộc ghép klan	1.000
2	Đập Khe Áng	Thôn 1 Ân Phú	Cấp nước cho 21 ha sản xuất nông nghiệp	Thân đập được đắp bằng đất có chiều dài khoảng 100m, sau mưa lũ năm 2025 thân đập đã bị hư hỏng	Bị xói lở thân đập nên việc giữ nước không đảm bảo	Xây dựng thân đập bằng kè BTXM hoặc đá hộc ghép klan	1.000
II	Năm 2027 và các năm tiếp theo						

1	Đập thủy lợi Đội 1	Thôn 1 Ân Phú	Cấp nước cho 12 ha sản xuất nông nghiệp	Thân đập được đắp bằng đất có chiều dài khoảng 80m, hiện nay đã xuống cấp hư hỏng	Thân đập bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ vỡ thân đập và không đảm bảo việc giữ nước trong khu vực	Xây dựng thân đập bằng kè BTXM hoặc đá hộc ghép klan	1.000